

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»

Л. Д. Коваленко

«19» октября 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»

2018 год

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2

1.2. Адрес объекта: 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 617 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да - 5000 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта: _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное образовательное учреждение «Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2», МКОУ «Ульяновская ООШ № 2».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тосно, улица Советская дом 10а. Телефон 8813-61-22-153 . Электронная почта Komtosn@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здоровоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусная остановка ГО-1

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2.	В том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушениями зрения	«ДУ»
6.	с нарушениями слуха	«ДУ»
7.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД» - временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны)
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019 г., программа подготовки к новому учебному году

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).
2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): **сайт школы school2ulyan@yandex.ru**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» октября 2018 года.
2. Акта обследования объекта; № акта № 1 от «02» октября 2018 года.
3. Решения Комиссии от «02» октября 2018 года.

В составе:

Директора МКОУ «Ульяновская ООШ № 2» Л.Д.Коваленко;

Заместителя директора по безопасности Ю.А.Калац;

Заместителя директора по УВР Н.А.Шарафутдинова;
Председателя общества инвалидов Тосненского района: В.А.Седых

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»

Л.Д.Коваленко

«18» октября 2018 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное казенное образовательное учреждение «Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2»
- 1.2. Назначение: образование
- 1.3. Адрес объекта: 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа 617 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да 5000 кв.м.
- 1.5. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта: не было
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) : 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, город Тосно, улица Советская дом 10а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№	Основные структурно-	Состояние доступности, в том числе для основных категорий
----	----------------------	---

п \п	функциональные зоны	инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП - И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ - В - доступно частично всем; ДЧ - И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения 2019 г., программа подготовки к новому учебному году

(указывается наименование документа: программа, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»

Л.Д.Коваленко

«__» октября 2018 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

Тосненский район

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«02» октября 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»

1.2. Назначение: образование

1.3. Адрес объекта: 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 617 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да 5 000 кв.м.

1.5. Год постройки здания: 1961, последнего капитального ремонта: не было

МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) федеральная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 18700, Ленинградская область, г. Тосно, улица Советская дом 10а, тел. 8813-61-22-153

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки общественного транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	А
----	------------------------------------	---

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание.	текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальные решения с помощью ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2019 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности.

5. Особые отметки

Руководитель:

1. I. Результаты обследования:
2. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МКОУ «Ульяновская ООШ № 2», 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно. ГО-1

Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1. Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания
1.2. Путь (пути) движения на территории	есть	замечаний нет	-	-
1.3. Лестница (наружная)	нет	-	-	-
1.4. Пандус (наружный)	нет	нет перил ограждения	К, О, С	устройство перил ограждения
1.5. Автостоянка и парковка	нет	-	К, О, С, Г	-
ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-
				текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	текущий ремонт

* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: 1 главный, 2 запасных.

Наименование объекта, адрес: 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане/фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход							
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	отсутствует пандус	К, О	Текущий ремонт	Текущий ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	нет	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	2	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5.	Тамбур	есть	-	нет	К, О, С	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	123	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
---------------	-------------------	-----	---	--

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ «Ульяновская ООШ № 2». 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане/фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	4	-	О, К, С	Установить информационные таблички о препятствиях	текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	5	-	О, К, С	не соответствует ширина марша меньше $1,35 \pm 1,10$ отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветковые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	К О, С	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Лифт									
3.4. пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Дверь	нет	-	-	-	-	-	-	-	-
Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	К	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы; вставки перед дверными проемами	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	4,5	-	текущий ремонт

* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МКОУ «Ульяновская ООШ № 2». 187001, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ГО-1

Наименование объекта, адрес

Наименование № функционально- п/п планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная 4.1. форма обслуживания	есть	4 класса на первом этаже здания	-	нет	К, О, С	-	-
Зальная форма 4.2. обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
Прилавочная 4.3. форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
Форма 4.4. обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5. Кабина	нет	-	-	-	-	-	-

